

Im Größenvergleich: Wischerstäbe für Piccoloflöte und Konzertflöte...

... oder mit Essstäbchen.



Kölbl Piccolo-Wischerstab aus Holz

Bei Konzertflöten hat sich ein großer Teil der Flöten-Hersteller von den traditionellen Metall-Wischerstäben getrennt und ist zu Wischerstäben aus Holz gewechselt. Der Grund ist, dass die Innenseite des Rohrs bei unachtsamer Anwendung leicht durch die Metall-Wischerstäbe zerkratzt werden kann. Bei Piccoloflöten ist dieser Trend noch nicht erkennbar. Dabei wäre eine Umstellung für die in der Regel aus Holz gebauten Piccolos noch viel wichtiger.

Von Klaus Dapper

Vor einiger Zeit ist uns ein sorgfältig gebautes 1950er Jahre-Piccolo aus DDR-Produktion zugelaufen. Es sollte wieder in einen spielbaren Zustand versetzt werden. Das sah zunächst gar nicht so schwierig aus, bis die Mechanik entfernt war und die Tonlöcher inspiziert werden konnten. Es gab nicht nur Kratzer in der Innenbohrung, die vermutlich von einem Wischerstab stammten. An zwei Wandungen zwischen den Tonlöchern war das Holz auf der Innenseite regelrecht zerstoßen! Eine solche Beschädigung der Innenseite lässt sich nicht mehr reparieren, aus die Maus. Jede Wette, dass da ein Wischerstab aus Metall in hartem Einsatz war. Piccoloflöten sind konisch gebohrt, d. h. die Bohrung des Korpus wird nach unten hin schmaler. Der umwickelte Wischerstab,

der am oberen Ende noch leicht hineingeht, hat nach unten hin immer weniger Platz, wenn man dann Gewalt anwendet, kann so etwas passieren. Daher ist der Wischerstab aus dem weicheren Holz eine sehr gute Idee. Der genannte Unfall wäre mit einem hölzernen Wischerstab wohl nicht passiert, auch Kratzer wird der aus Buchenholz gemachte Wischerstab in dem Hartholz-Korpus nicht hinterlassen. Der einzige Nachteil: Wischerstäbe haben normalerweise ca. 8,7 mm vom massiven Ende entfernt eine Markierung, die der Kontrolle oder Justierung des Stimmkorks dient. Der Abstand differiert geringfügig von Fabrikat zu Fabrikat, aber das o. g. Maß kann für alle Piccolos als Anhaltspunkt gelten. Die Markierung fehlt leider bei dem Holz-Wischerstab. ■

Gesehen im Fachhandel

Hersteller:
Kölbl Accessories GmbH

Anzeige

VOTRUBA

MUSIK

www.votruba-musik.at

Meisterwerkstätte für Holz- und Blechblasinstrumente
Verkauf - Reparatur - Erzeugung

1070 Wien, Lerchenfelder Gürtel 4 | Tel.: 01/5237473 Fax: -15 | E-mail: musikhausvotruba@aon.at

